





Схема сборки стола V-105

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3 и 4 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вернуть присадки для опор G в торцы деталей 2 и 3.
4. Вернуть опоры F в присадки для опор G
5. Вернуть дюбели Е в детали 2 и 3.
6. Установить соединители 4 эксцентриками вовнутрь между боками, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.



7. Вернуть дюбели Е в муфты на дет. 1, 5
8. Соединить столешницы с боками, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
9. Снизу к столешницам прикрутить винтами D вставку.




10. Столешницы 1 и 5 соединить крепежными пластинами Н, прикрутив их шурупами I.
11. Вставить заглушки В в эксцентрики А.

Фурнитура								
А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	И
26шт	26шт	16шт	22шт	26шт	8шт	8шт	4шт	24шт




Схема сборки стола V-105

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3 и 4 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вернуть присадки для опор G в торцы деталей 2 и 3.
4. Вернуть опоры F в присадки для опор G
5. Вернуть дюбели Е в детали 2 и 3.
6. Установить соединители 4 эксцентриками вовнутрь между боками, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.



7. Вернуть дюбели Е в муфты на дет. 1, 5
8. Соединить столешницы с боками, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
9. Снизу к столешницам прикрутить винтами D вставку.



10. Столешницы 1 и 5 соединить крепежными пластинами Н, прикрутив их шурупами I.
11. Вставить заглушки В в эксцентрики А.

Фурнитура								
А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	И
26шт	26шт	16шт	22шт	26шт	8шт	8шт	4шт	24шт